

III/32329 Kosice – oprava propustků – povodňové škody

(DOS+PDPS)

(Dle přílohy č.7 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)

OBSAH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C VÝKRESOVÁ ČÁST

- C.1 Přehledná situace
- C.2 Koordinační situace
- C.3.1 Podélný profil levým příkopem silnice III/32329
- C.3.2 Podélný profil pravým příkopem silnice III/32329
- C.4 Vzorový řez uložením
- C.5 **SO 101 – PROPUSTEK Č.1 – km 19,630 (III/32329)**
 - C.5.1 Situace stavby
 - C.5.2 Podélný řez a pohledy
- C.6 **SO 102 – PROPUSTEK Č.2 - km 19,950 (III/32329)**
 - C.6.1 Situace stavby
 - C.6.2 Podélný řez a pohledy
- C.7 **SO 103 – PROPUSTEK Č.3 - km 20,130 (III/32329)**
 - C.7.1 Situace stavby
 - C.7.2 Podélný řez a pohledy
- C.8 **SO 104 – PROPUSTEK Č.4 - km 20,210 (III/32329)**
 - C.8.1 Situace stavby
 - C.8.2 Podélný řez a pohledy
- C.9 **SO 105 – PROPUSTEK Č.5 - km 20,380 (III/32329)**
 - C.9.1 Situace stavby
 - C.9.2 Podélný řez a pohledy
- C.10 **SO 180 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**
 - C.10.1 Technická zpráva DIO
 - C.10.2 Situace DIO

D ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

- D.1 Technická zpráva ZOV
- D.2 Situace ZOV

E DOKLADY

F ZTKP

G SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

- G.1 Záborový elaborát
- G.2 Seznam dotčených a sousedních pozemků

DATUM KOMPLETACE:

08/2013