

PETR VÉLE
Výtahy Náchod
Náchod
547 01

ATEST, OSVĚDČENÍ
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ČÍSLO:	DATUM:
20030673	11.7.12003

PŘÍJEMCE

Domov důchodců
Tmavý Důl

VAŠE OBJEDNÁVKA ČÍSLO

KUPNÍ SMLOUVA ČÍSLO

PROVEDENÍ (NORMA)	ČSN 024322.45	
JMENOVITÝ PRŮMĚR LANA	6,3	mm
JMENOVITÁ PEVNOST DRÁTU V TAHU	1570	MPa
JMENOVITÁ ÚNOSNOST LANA	22,5	kN
DĚLKA LANA	20	m
ČISTÁ HMOTNOST LANA	2,6	kg
ČÍSLO BUBNU, POČET SVITKŮ	1 sv.	


LANO VYHOVUJE USTANOVENÍM SPECIFIKOVANÝCH NOREM
POŽADAVKŮM UVEDENÝM V OBJEDNÁVCE

POZNÁMKA:

S lanem manipulovat dle ČSN 024300

RAZÍTKO A PODPIS:

 **PETR VÉLE**
VÝTAHY NÁCHOD
Slunečná 1833
tel/fax 491 428 444



TD 017

VN

PETR VÉLE VÝTAHY NÁCHOD

tel./fax 0441-428444

Slunečná 1833, Náchod

e-mail: vytahy-nachod@seznam.cz

Člen ČSVT – Českého sdružení pro výtahovou techniku Praha

OSVĚDČENÍ

o absolvování proškolení a zacvičení ~~dozorce~~ a řidiče výtahu, který byl proškolen v rozsahu stanoveném ČSN 27 4002 a prakticky zacvičen.

Jmenovaný smí vykonávat svoji funkci u toho výtahu, v jehož pasportu a revizní knize je jeho jméno, podpis a datum svědčící o prokazatelném poučení a zacvičení.

Potvrzuje se, že zná své povinnosti a zakázané manipulace na zařízení.

JMÉNO

DATUM NAROZENÍ

PODPIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Školení provedl: p. Petr Véle

Dne: 25. 11. 2003

[Signature]

VN

PETR VÉLE

717/8.00/91-ZZ-V

**PROTOKOL č. 71/03****Odborná zkouška elektrického výtahu ze dne: 11.7.2003****Příští odborná zkouška musí být provedena nejpozději do: 11.7.2009****Inspekční prohlídka musí být provedena nejpozději do: neprovádí se****Místo instalace výtahu: DD Tmavý důl, prádelna****Majitel/Objednatel: Domov důchodců, Tmavý důl****Provozovatel: DD Tmavý důl****ZÁKLADNÍ DATA:****Servisní firma: Výtahy Náchod****Výrobce: ZD Dešov Výrobní číslo: EČ.671 Rok výroby: 1992 Evidenční číslo výtahu: 671****Třída výtahu: V Typ/druh výtahu: C Nosnost: 100 Počet stanic/nákladíšť: 2/2****Jmenovitá rychlost (m/s): 0,2 Zdvih: Pohon: elektrický Řízení: vnější****Nosné prostředky: ČSN 024322.45, pr. 6,3 mm****A Předložená technická dokumentace: Duplikát****B Přehled částí výtahu a jejich vizuální kontrola – porovnání s dokumentací****B.1 Strojovna a přístup do strojovny****B.2 Šachta****B.3 Klec a vyvažovací závaží****B.4 Zkoušky provedené u elektrických výtahů****B.5 Dveře a jejich uzávěrky****B.6 Statická zkouška****B.7 Funkční zkouška pohyblivé podlahy klece****C Dynamické zkoušky****C.1 zkouška funkce koncového vypínače výtahu****C.2 zkouška funkce omezovače rychlosti klece****C.3 zkouška zachycovačů klece****C.4 zkouška funkce omezovače rychlosti vyvažovacího závaží****C.5 zkouška zachycovačů vyvažovacího závaží****C.6 zkouška nárazníků klece****C.7 zkouška nárazníků závaží****C.8 zkouška trakční schopnosti a kontrola prokluzu lan v drážkách trakčního kotouče****C.9 kontrola vyvážení klece a závaží****C.10 zkouška brzdového zařízení****C.11 zastavování klece ve stanicích****C.12 zkouška omezení doby chodu elektrického motoru – pohonu****C.13 zkouška nouzového signalizačního zařízení – spojení na vyprošťovací službu****D Elektrická měření zařízení výtahu:****D.1 měření izolačního stavu/měření prováděno na odpojených elektrických obvodech/**

- izolační odpor spotřebičů a v obvodech, kde je použita ochrana samočinným odpojením

- od zdroje 200 MΩ

- proti zemi 200 MΩ

- mezi vodiči 200 MΩ

- minimální izolační odpor bezpečnostního obvodu 200 MΩ

- izolační odpor v ostatních obvodech vedených společně, z nichž by náhodným propojením mohl dostat řídící obvod nebezpečné dotykové napětí nebo navozující nebezpečný stav výtahu (řídící, světelný, signální atd.) 200 MΩ

D.2 zkouška ochranného systému před nebezpečným dotykovým napětím

- impedance smyčky 3x 0,47 Ω

D.3 přezkoušení spojitosti ochranného obvodu (max. 0,1 Ω)

- nejvyšší naměřený přechodový odpor 0,03 Ω

D.4 zkouška tepelného jištění motoru

- odpor termistorů za studeného stavu motoru

- odpor, při kterém vypíná ochranné relé

- zkouška funkce teplotních čidel – motor, ventilátor, strojovna

Zjištěná rizika:

Označení podle normy stručný popis		Zjištěno		Označení podle normy stručný popis		Zjištěno	
		ANO	NE			ANO	NE
1.1	Klec výtahu bez klecových dveří		X	2.1	Přítomnost azbestu v brzdovém obložení, azbest v šachtě ap.	X	
1.2	Nevyhovující sklo v šachetních dveřích a stěnách šachty		X	2.2	Nedostatečné bezpečnostní prostory v horní části šachty a/nebo prohlubni		X
1.3	Chybějící nebo nevyhovující obousměrné dorozumivací zařízení mezi klecí a stálou vyprošťovací službou		X	2.3	Chybějící nebo nevyhovující zařízení kontrolující uvolnění lana, jsou-li použity méně než tři nosné orgány	X	
1.4	Pohon se špatnou přesností zastavování/vyrovnávání		X	2.4	Chybějící nebo nevyhovující kryty proti poškození a úrazům na třecím kotouči a kladkách		X
1.5	Chybějící nebo nevyhovující délka ochranné prahové desky klece výtahu		X	2.5	Chybějící nebo nevyhovující prostředky pro zvedání ve strojovně nebo v šachtě		X
1.6	Nebezpečný přístup do prohlubně šachty		X	2.6	Nevyhovující požární odolnost šachetních dveří		X
1.7	Nedostatečná pevnost nosných prvků vyvažovacího závaží z betonu		X	2.7	Chybějící nebo nevyhovující osvětlení nástupiště		X
1.8	Chybějící nebo nevyhovující zajišťovací zařízení u kontrolních a nouzových dveří a u vstupu do prohlubně		X	2.8	Chybějící nebo nevyhovující část šachty (svislá deska spojená s prahem dveří) pod prahem šachetních dveří		X
1.9	Chybějící nebo nevyhovující osvětlení šachty výtahu		X	2.9	Samočinné vodorovně posuvné klecové dveře jsou funkční při otevřených otočných šachetních dveřích		X
1.10	Chybějící nebo nebezpečný vstup ke stroji nebo do prostoru pro kladky		X	2.10	Chybějící nebo nevyhovující nouzové osvětlení klece výtahu		X
1.11	Chybějící nebo nevyhovující přepážka v šachtě a v prohlubni, je-li více výtahů v jedné šachtě		X	2.11	Nebezpečné zajištění nouzového poklopu na klecí		X
1.12	Ohrazení šachty perforovanými stěnami		X	2.12	Chybějící nebo nedostatečné větrání klece výtahu		X
1.13	Příliš nízké částečné ohrazení šachty		X	2.13	Nedostatečné osvětlení klece výtahu		X
1.14	Chybějící nebo nevyhovující zastavovací zařízení v prohlubni nebo prostoru pro kladky		X	2.14	Chybějící ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem vzhůru		X
1.15	Chybějící nebo nevyhovující ochrana různých úrovní podlah ve strojovně/prostoru pro kladky		X	2.15	Nevyhovující spínač uvolněního lana omezovače rychlosti		X
1.16	Chybějící nebo nevyhovující osvětlení nebo el. zásuvka ve strojovně nebo v prostoru pro kladky		X	2.16	Chybějící nebo nevyhovující koncové vypínače		X
1.17	Nedostatečné vzdálenosti ve strojovně		X	2.17	Chybějící nebo nevyhovující zařízení pro spouštění klece pomocí ručně ovládaného ventilu		X
1.18	Nebezpečná dveřní uzávěrka šachetních dveří		X	2.18	Chybějící nebo nevyhovující tepelná ochrana elektrického zařízení		X
1.19	Nevyhovující nouzové odjišťování šachetních dveří		X	2.19	Chybějící nebo nevyhovující dorozumivací zařízení mezi strojovnou a klecí		X
1.20	Ohrazení šachty perforovaným materiálem v blízkosti dveřní uzávěrky		X	2.20	Chybějící nápisy, označení a provozní návody		X