





# Závady - přehled závad

Období (datum zadání): 5.9.2017 0:00 - 5.9.2017 23:59

ID závady	Inspektor	Cestmistrovství	Typ závady	Silnice	Staničení	Stav	Datum zadání	Termín vyřešení	Souřadnice
67702	Jiří Špryňar	Jaromeř	prohlídka	2997	5136,0	nová	5.9.2017 16:44	---	50.3046214487872,15.8915922884046
<b>Poznámka</b>		propustky = pro obj. OPRS							
									
67703	Jiří Špryňar	Jaromeř	prohlídka	2997	4319,0	nová	5.9.2017 16:41	---	50.3107970254964,15.8959763590394
<b>Poznámka</b>		propustky = pro obj. OPRS							
									
67704	Jiří Špryňar	Jaromeř	prohlídka	2997	3343,0	nová	5.9.2017 16:38	---	50.3181295982099,15.9031272120922
<b>Poznámka</b>		propustky = pro obj. OPRS							
									
67705	Jiří Špryňar	Jaromeř	prohlídka	2997	2720,0	nová	5.9.2017 16:34	---	50.3231829219035,15.9069273155331
<b>Poznámka</b>		propustky = pro obj. OPRS							

ID závady	Inspektor	Cestmistrovství	Typ závady	Silnice	Staničení	Stav	Datum zadání	Termín vyřešení	Souřadnice
									
67706	Jiří Špryňar	Jaroměř	prohlídka	2997	2195,0	nová	5.9.2017 16:31	---	50.3276726464278,15.9082441125213

**Poznámka**

propustky = pro obj. OPRS

									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

67707

Jiří Špryňar

Jaroměř

prohlídka

2997

1721,0

nová

5.9.2017 16:28

---

50.3316282760821,15.9107684064805

**Poznámka**

propustky = pro obj. OPRS

									
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Vygenerováno:

6.9.2017 11:19