



Vysvětlivky k výkresu

 Označení oblasti napadené biotickými škůdci

KI Kleština
Kr Krokev
Po Pozednice
PT Prahový trám
VT Vazný trám

ST Stropní trám
Zá Záklop

H Napadení dřevokaznými houbami
H• Napadení dřevokazným hmyzem
HH• Kombinované napadení houbami a hmyzem

② Stupeň intenzity napadení (od 1 do 10)

Te Některý druh hmyzu z čeledi tesaříkovití (Cerambycidae)
Če Některý druh hmyzu z čeledi červotočovití (Anobiidae)
Lig Některý druh dřevokazné ligninotvorčí houby
Dř Dřevomorka domácí (Serpula lacymans)

X Výměna celého napadeného trámu
X, V Výměna napadené části trámu

Kopie části grafické přílohy posudku z roku 2003

Hradec Králové, Opletalova 334, depozitáře MVČ • 07/2003
Biologický průzkum stropu nad 4. NP
vypracoval : ing. Petr Rohlíček, INRECO, s.r.o.