




SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 2. ČÁST
M 1:500



LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ



LEGENDA KATASTRU



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV			
SD 103 – POZEMNÍ KOMUNIKACE			
HLAŇNÍŽ PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Cinčibusová L., JIS. <i>Cinčibusa'</i>	Cinčibusová L., JIS. <i>Cinčibusa'</i>	Cinčibusová L., JIS. <i>Cinčibusa'</i>	Ing. P. Hálek <i>Ph. Jk</i>
DŘEC: CHLUMEC NAD CIDLINOU		KRAJ: KRAJ DĚVHAŘSKÝ	
INVESTOR: KRAJ DĚVHAŘSKÝ KRAJ			
AKCE:			
SILNICE III/32736 CHLUMEC NAD CIDLINOU, UL. PALACKÉHO			
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POUVĚLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY			
PŘÍLOHA:			
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – 2. ČÁST			
MĚŘÍTKO: 1:500		Č. PŘÍLOHY: C.1.2.5.2.	