



#### Vysvětlivky k výkresu

Označení oblasti napadené biotickými škůdci

ST Stropní trám  
Zá Záklop

H Napadení dřevokaznými houbami  
H• Napadení dřevokazným hmyzem  
HH• Kombinované napadení houbami a hmyzem

② Stupeň intenzity napadení (od 1 do 10)

Te Některý druh hmyzu z čeledi tesaříkovití (Cerambycidae)  
Če Některý druh hmyzu z čeledi červotočovití (Anobiidae)  
Dř Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans)

X Výměna celého napadeného trámu  
X. Výměna napadené části trámu

**Kopie grafické přílohy posudku z roku 2003**

Hradec Králové, Opletalova 334, depozitáře MVČ • 07/2003  
Biologický průzkum stropu nad 3. NP  
vypracoval : ing. Petr Rohlíček, INRECO, s.r.o.