



TRANSCONSULT s.r.o.


SEZNAM PŘÍLOH:

1. PŘEHLEDNÁ SITUACE
2. KOORDINAČNÍ SITUACE (S VYZNAČENÍM ZÁBORŮ)
3. PŘEHLEDNÝ VÝKRES, SCHÉMA VYTÝČENÍ
4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
5. POHLED
6. PŘÍČNÉ ŘEZY
7. VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE
8. VÝKOPOVÝ PLÁN
9. SITUACE DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Černý		Středisko: 3
Odpovědný projektant	dle příloh		Vedoucí: Ing. Shejbal
Zpracovatel	dle příloh		Zak. číslo: 134031001
Přezkoušel	dle příloh		Arch.č. 03113 Formát: A4
Kontroloval	dle příloh		Datum: 07/2013
Objednatel:	Královéhradecký kraj		Účel: DOS + PDPS

**II/325 DOLNÍ BRUSNICE - OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A
NÁSYPU - POVODŇOVÉ ŠKODY**

Část. dok.:
C

VÝKRESOVÁ ČÁST