

21.2.2019 9:02:14

## Detailní popis propustku

**EVIDENČNÍ ČÍSLO: 285 -009 P**

Administrativní jednotka:

Rychnov n. Kněžnou  
OLEŠNICE

Stavební stav:

Název obce:

Délka:

8 m

Místopis:

Označení šikmosti:

Pravá

Číslo úseku ULS:

1411B008 -1411A006

Hodnota šikmosti:

°

Staničení propustku na úseku:

1758 m

Záchytné zařízení:

Provozní staničení propustku:

43526 m

Umístění záchytn. zařízení:

Důvod propustku:

Vodoteč,občasný průtok

Průchodnost:

Cestmistr:

### POPIS KONSTRUKCE OTVORŮ PROPUSTKU

| Pořadové číslo otvoru | Světlost otvoru (m) | Volná výška (m) | Niveleta | Materiál nosné konstrukce | Typ nosné konstrukce |
|-----------------------|---------------------|-----------------|----------|---------------------------|----------------------|
| 1.                    |                     |                 |          | Železobeton               | Trubka               |
| 2.                    |                     |                 |          |                           |                      |
| 3.                    |                     |                 |          |                           |                      |
| 4.                    |                     |                 |          |                           |                      |
| 5.                    |                     |                 |          |                           |                      |

| Otvor | Materiál opěr | Materiál čelních ploch vlevo | Materiál čelních ploch vpravo |
|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.    |               |                              |                               |
| 2.    |               |                              |                               |
| 3.    |               |                              |                               |
| 4.    |               |                              |                               |
| 5.    |               |                              |                               |

ROK: Postavení:

SOUŘADNICE: X:

SILNIČNÍ SÍŤ:

Prohlídky:

Y:

Kód třídy komunikace:

3

Opravy:

Z:

Vymezené tahy:

### POZNÁMKY:

Zjištěné závady:

Navrhovaná opatření:

Opravy:

Materiál:

Typ konstrukce:

Stavební stav: