

SEZNAM DOKUMENTACE

II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře – II. etapa

B.1.1

Objekty pozemních komunikací

B.1.1.1	Technická zpráva
B.1.1.2.1	Situace pozemní komunikace km 20,380 - 20,820
B.1.1.2.2	Situace pozemní komunikace km 20,820 - 21,440
B.1.1.2.3	Situace pozemní komunikace km 21,440 - 22,200
B.1.1.3.1	Přehledný podélný profil
B.1.1.3.2	Podélný profil opevnění příkopu
B.1.1.4.1	Vzorové příčné řezy
B.1.1.4.2	Opevnění příkopu a napojení na vodní tok
B.1.1.4.3	Prvky odvodnění - typové řešení
B.1.1.5	Pracovní příčné řezy
B.1.1.6.1	Situace dopravního značení km 20,380 - 20,820
B.1.1.6.2	Situace dopravního značení km 20,820 - 21,440
B.1.1.6.3	Situace dopravního značení km 21,440 - 22,200
B.1.1.7.1	Geodetická situace stavby km 20,380 - 20,820
B.1.1.7.2	Geodetická situace stavby km 20,820 - 21,440
B.1.1.7.3	Geodetická situace stavby km 21,440 - 22,200
B.1.1.8.1	Situace bouracích prací km 20,380 - 21,120
B.1.1.8.2	Situace bouracích prací km 21,120 - 22,200
B.1.1.9	Rámové propustky - dispoziční výkres
B.1.1.10	Technická zpráva kanalizace
B.1.1.11	Zákres do katastrální mapy - kanalizace
B.1.1.12	Situace kanalizace - 1. část
B.1.1.13	Situace kanalizace - 2. část
B.1.1.14	Vytyčovací výkres kanalizace - 1. část
B.1.1.15	Vytyčovací výkres kanalizace - 2. část
B.1.1.16	Podélné profily - kanalizace
B.1.1.17	Vstupní šachta - kanalizace
B.1.1.18	Výkres vpusti UV - kanalizace
B.1.1.19	Výkres vpusti šterbinového žlabu - kanalizace
B.1.1.20	Šterbinové trouby D400 - schéma skladby