

Doklad o funkční zkoušce

Funkční zkouška před uvedením do provozu požárně bezpečnostního zařízení – EPS - ve smyslu §7, vyhl. 246/2001 Sb. ve znění vyhl. 221/2014Sb.

Číslo : [redacted]

a) Provozovatel PBZ: Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ 260 00 202, Purkyňova 446, 547 01, Náchod, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Stavebník : Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

b) Adresa (umístění PBZ): Areál ON, Purkyňova 446, Náchod, objekt S010,S011,S018

Umístění prvků EPS je zřejmé z prováděcí projektové dokumentace „Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. – I. etapa“ vypracované projekční kanceláří JIKA-CZ s.r.o., Rezidence Šatlava, Dlouhá 101-103, Hradec Králové, výkresová část:

Objekt SO10

SO10_1NP, č.v.: D.10.4.f.b.01.R04
 SO10_2NP, č.v.: D.10.4.f.b.02.R04
 SO10_3NP, č.v.: D.10.4.f.b.03.R04
 SO10_4NP, č.v.: D.10.4.f.b.04.R04
 SO10_5NP, č.v.: D.10.4.f.b.05.R04
 SO10_6NP, č.v.: D.10.4.f.b.06.R04
 SO10_7NP, č.v.: D.10.4.f.b.07.R04
 SO10_8NP, č.v.: D.10.4.f.b.08.R04
 Blokové schéma, č.v.: D.10.4.f.b.10.R04

Objekt S011

SO11_1NP, č.v.: D.10.5.f.b.01.R04
 SO11_2NP, č.v.: D.10.5.f.b.02.R04
 SO11_3NP, č.v.: D.10.5.f.b.03.R04
 SO11_4NP, č.v.: D.10.5.f.b.04.R04
 SO11_5NP, č.v.: D.10.5.f.b.05.R04
 SO11_6NP, č.v.: D.10.5.f.b.06.R04
 SO11_7NP, č.v.: D.10.5.f.b.07.R04
 SO11_8NP, č.v.: D.10.5.f.b.08.R04
 SO11_9NP, č.v.: D.10.5.f.b.08.R04
 Blokové schéma, č.v.: D.10.5.f.b.10.R04

Objekt SO18

SO18_1, 2, 3 NP, č.v.: D.18.4.F.B.01

c) Posuzované PBZ: **ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS**
 (vyhl.246/2001 Sb , §4,ods.a), ČSN 34 2710)

d) Potvrzení o funkční zkoušce dle § 7, ods1), vyhl.č.246/2001Sb., ČSN 34 2710,čl.12.2
 Před uvedením do provozu byla provedena funkční zkouška s výsledkem: VYHOVUJÍCÍ
 Provedení požárně bezpečnostního zařízení (EPS) odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

e) Datum provedení funkční zkoušky : 10.06.2020

Lhůty pravidelných zkoušek a kontrol dle vyhl.č.246/2001Sb.:

Měsíční zkouška činnosti EPS (provádí se jednou za měsíc u ústřední a doplňujících zařízení)

Půlroční zkouška činnosti EPS (u samočinných hlásičů požáru a zařízení, která EPS ovládá)

Pravidelná jednorozhodná kontrola EPS + vzájemně se ovlivňující PBZ (provádí se jednou jednou ročně, v rozsahu koordinační zkoušky (vyhl.221/2014Sb,čl.I,ods.5.)

f) Potvrzení dle § 10,ods.2 vyhl.č.246/2001Sb.

Potvrzujeme tímto splnění podmínek stanovených právními předpisy, normativními předpisy a dokumentací výrobce.

Funkční zkoušku provedl:

IČO:

Spisová značka:

Sídlo:

Odborně způsobilá osoba:



Razítko, p



Doklad o funkční zkoušce

Funkční zkouška před uvedením do provozu požárně bezpečnostního zařízení – EPS - ve smyslu §7, vyhl. 246/2001 Sb. ve znění vyhl. 221/2014Sb.

Číslo : PBZ 100620.1

a) Provozovatel PBZ: Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ 260 00 202, Purkyňova 446, 547 01, Náchod, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Stavebník : Královéhradecký kraj, IČ 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

b) Adresa (umístění PBZ): Areál ON, Purkyňova 446, Náchod, objekt „J“ a „K“

Umístění prvků EPS je zřejmé z prováděcí projektové dokumentace „Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. – I. etapa“ vypracované projekční kanceláří JIKA-CZ s.r.o., Rezidence Šatlava, Dlouhá 101-103, Hradec Králové, výkresová část:

Objekt „J“

SO10_1NP, č.v.: D.10.4.f.b.01.R04
SO10_2NP, č.v.: D.10.4.f.b.02.R04
SO10_3NP, č.v.: D.10.4.f.b.03.R04
SO10_4NP, č.v.: D.10.4.f.b.04.R04
SO10_5NP, č.v.: D.10.4.f.b.05.R04
SO10_6NP, č.v.: D.10.4.f.b.06.R04
SO10_7NP, č.v.: D.10.4.f.b.07.R04
SO10_8NP, č.v.: D.10.4.f.b.08.R04
Blokové schéma, č.v.: D.10.4.f.b.10.R04

Objekt „K“

SO11_1NP, č.v.: D.10.5.f.b.01.R04
SO11_2NP, č.v.: D.10.5.f.b.02.R04
SO11_3NP, č.v.: D.10.5.f.b.03.R04
SO11_4NP, č.v.: D.10.5.f.b.04.R04
SO11_5NP, č.v.: D.10.5.f.b.05.R04
SO11_6NP, č.v.: D.10.5.f.b.06.R04
SO11_7NP, č.v.: D.10.5.f.b.07.R04
SO11_8NP, č.v.: D.10.5.f.b.08.R04
SO11_9NP, č.v.: D.10.5.f.b.08.R04
Blokové schéma, č.v.: D.10.5.f.b.10.R04

c) Posuzované PBZ: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS
(vyhl.246/2001 Sb , §4,ods.a), ČSN 34 2710)

d) Potvrzení o funkční zkoušce dle § 7, ods1), vyhl.č.246/2001Sb., ČSN 34 2710,čl.12.2

Před uvedením do provozu byla provedena funkční zkouška s výsledkem: VYHOVUJÍCÍ

Provedení požárně bezpečnostního zařízení (EPS) odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci.

e) Datum provedení funkční zkoušky : 10.06.2020

Lhůty pravidelných zkoušek a kontrol dle vyhl.č.246/2001Sb.:

Měsíční zkouška činnosti EPS (provádí se jednou za měsíc u ústředí a doplňujících zařízení)

Půlroční zkouška činnosti EPS (u samočinných hlásičů požáru a zařízení, která EPS ovládá)

Pravidelná jednorozhodní kontrola EPS + vzájemně se ovlivňující PBZ (provádí se jednou jednou ročně, v rozsahu koordinační zkoušky (vyhl.221/2014Sb,čl.I,ods.5.)

f) Potvrzení dle § 10,ods.2 vyhl.č.246/2001Sb.

Potvrzujeme tímto splnění podmínek stanovených právními předpisy, normativními dokumenty a průvodní dokumentací výrobce.

Funkční zkoušku provedl:

IČO:

Spisová značka:

Sídlo:

Odborně způsobilá osoba:

