



LEGENDA:

- Kontrola klempířských prvků
- ▲ Fotodokumentace v tištěné podobě
- VT Vlasové trhliny
- Poškozené omítky vlhkostí, místy oddělené od podkladu
- Popraskaná výplň skleníku

ARTENDR® ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek	Obec:	Kopidlno	Číslo	paré:
	K.ú.:	Kopidlno		
	Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	Formát:	A3
	Akce:	Stavebně technický průzkum zámku v areálu Střední školy zahradnické Kopidlno	Stupeň:	STP
Vypracoval: Bc. Šárka Nováková	Výkres:	Skleník - jižní pohled	Datum:	05/2023
Zodpovídá: Ing. František Mandovec			Měřítko:	1:250
			Kód:	Č.V.:
			D.1.1.	15