



III/28038 Sekeřice - Hlušičky SEZNAM PŘÍLOH

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.2.1 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - ETAPA II.

C.2.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - ETAPA I.

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍ ČÁST

D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ SO 101 KOMUNIKACE

D.1.1.1 ~~TECHNICKÁ ZPRÁVA~~ - NEOBSAZENO VIZ PŘÍLOHA A+B

D.1.1.2 VÝKRESY

D.1.1.2.1 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

D.1.1.2.2 SCHEMATICKÝ NÁVRH PŘÍČNÝM PROPUSTKEM

D.1.1.2.3 VZOROVÉ ZATRUBNĚNÍ SJEZDU

D.1.1.2.4 DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ (DIO)

D.1.1.2.4.1 DIO - ETAPA I. - PŘEHLED

D.1.1.2.4.2 DIO - ETAPA II. - PŘEHLED

D.1.1.2.4.3 DIO - ETAPA I. - PODROBNÁ SITUACE

D.1.1.2.4.4 DIO - ETAPA II. - PODROBNÁ SITUACE

E. DOKLADOVÁ ČÁST

- VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ

- DIAGNOSTIKA VOZOVKY

- PASPORT STÁVAJÍCÍCH PROPUSTKŮ V PROVOZNÍM STANIČENÍ (PODKLAD PD ÚS KHK)