

Odborný posudek stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

Posuzovaný objekt:

dům na adrese Dvůr Králové nad Labem, ul. nábřeží J. Wolker, č.p. 131 (p.p.č.st. 340/1, k.ú. Dvůr Králové nad Labem)

Objednatel: PROJEKTIS DK, s. r. o.

Legionářská 562

544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 13989910

Tento odborný posudek byl zpracován na základě objednávky výše uvedeného objednatele. Pro vypracování odborného posudku bylo využito poznatků získaných při místním šetření na posuzované lokalitě, informací poskytnutých objednatelem a údajů z odborné literatury.

METODIKA

Tento odborný posudek byl vypracován v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“.

Zoologický průzkum posuzovaného objektu zaměřený na prokázání aktuálního výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů (zejména ptáků a netopýrů) a jeho charakteru a na zjištění a následnou analýzu zanechaných pobytových stop byl proveden 8. listopadu 2023 v době od 8.30 do 9.15 hodin středoevropského času.

Vzhledem k charakteru objektu, plánovaným stavebním zásahům a době provedení průzkumu byly prohlédnuty následující části posuzované stavby: půdní (podstřešní) prostory a obvodový plášť. Zvláštní pozornost byla věnována všem místům, která mohou sloužit jako hnízdiště ptáků a úkryty netopýrů, vyhledávány byly též pobytové stopy svědčící o využívání příslušných částí budovy živočichy z cílových skupin v dřívějším období.

VÝSLEDKY

Střecha je sedlová, podstřešní prostory stavebně uzavřené, sloužící jako sklad nepoužívaného školního vybavení (viz obr. 5). Na jednom místě půdy byl nalezen starší trus většího druhu netopýra (viz obr. 6). Hladký vnější (obvodový) plášť stavby má několik ozdobných říms, které nemohou sloužit jako úkryt synantropních druhů živočichů, mohly by však sloužit jako hnízdiště ptáků. Celý plášť včetně okolí oken a dveří je v dobrém stavu, bez viditelných větších puklin či štěrbin (viz obr. 1-4). Všechny větrací otvory jsou překryty mřížkami, které účinně zamezují vstupu živočichů. Žádné pobytové stopy (hnízda, trus apod.) svědčící o krátkodobém či dlouhodobém (pravidelném) využívání vnějšího pláště budovy živočichy nebyly nalezeny.

V okolí posuzované stavby bylo pozorováno několik synantropních druhů ptáků, jejich chování však nenasevčovalo tomu, že by na objektu hnízdili či se k hnízdění na něm připravovali. Vzhledem k roční době však toto pozorování nemá příliš velkou výpovědní hodnotu, neboť v první dekádě listopadu ptáci nehnízdí, mnohé druhy jsou navíc v zimovištích.


ZÁVĚR

Během průzkumu byly nalezeny starší pobytové stopy obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů. Odborný posudek byl ovšem objedнан, proveden a musel být odevzdán v době, kdy netopýři hibernují, tažné druhy ptáků dosud nepřiletěly ze zimovišť a stálé druhy ptáků nehnízdí, charakter výskytu těchto druhů živočichů proto nebylo možné zjistit. Z tohoto důvodu také není možné stanovit potřebná opatření na ochranu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů.

Tento odborný posudek je nutné doplnit o další informace, které bude možné spolehlivě zjistit nejdříve ve 2. polovině měsíce května. Případná opatření, která budou navržena na základě nově zjištěných skutečností, bude třeba následně doplnit do projektové dokumentace stavby.

Ve Vlkově, 29. listopadu 2023

Odborný posudek zpracoval:


.....
Mgr. Josef Hotový



obr. 1 Pohled na severní stěnu posuzovaného objektu



obr. 2 Pohled na jižní stěnu posuzovaného objektu



obr. 3 Pohled na východní stěnu posuzovaného objektu



obr. 4 Pohled na západní stěnu posuzovaného objektu



obr. 5 Podstřešní (půdní) prostory posuzovaného objektu



obr. 6 Starší trus většího druhu netopýra nalezený na půdě