


Global - Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE VRTANÉ SONDY S4

Název zakázky:	Silnice III / 29 928 Dvůr Králové nad Labem - Vítězná, Huntířov. Geotechnický průzkum konstrukčních vrstev a podloží vozovky.			
Lokalizace sondy:	S-JTSK: Y = 638 647.4, X = 1 015 734.1; km 0.660 vlevo od osy; viz situace v příloze č. 2			
Rozměry sondy:	FRASTE Multidrill; vrtáno jádrově ø 156 mm	Datum hloubení:	12. 8. 2019	
Hloubka sondy:	1,00 m	Dokumentoval:	Mgr. M. Štancil	
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,06	Živičný kryt	-	-
0,06	0,15	ŠD stmelená asfaltovou penetrací	-	-
0,15	0,30	ŠD fr. 0-32 mm, s prachovito-písčitou výplní, tmavě hnědá	G3 Y	sisagrMg
0,30	0,40	ŠD fr. 0-32 mm, s písčitou výplní, světle hnědá	G3 Y	sagrMg
0,40	0,60	Štět - deskovité kameny navětralého pískovce	Cb Y	coMg
0,60	0,70	Štěrka hlinitý, se zrný do 3 cm, hnědý	G4 Y	sasigrMg
0,70	1,00	Písek hlinitý, střednozrnný, vlhký, se štěrky pískovce a křemene vel. do 3 cm, světle béžově hnědý, deluvio-eluviální	S4 SM	grsiSa

Fotografická dokumentace

Hladina podzemní vody:	nezjištěna - suchý vrt
Laboratorní vzorek:	-