

**STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNÝ MODULOVÉ VÝUKY
VOŠ a SPŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU;
OBJEKT SO06 - PAVILON DIAGNOSTIKY VOZIDEL
BEZ ZMĚNY ÚČELU UŽÍVÁNÍ,
st. p. č. 795/2, k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107),
U STADIONU č.p. 1166, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU**

Seznam dokumentace:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA + B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C - SITUACE STAVBY

D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2 - PŮDORYS 1.NP - stávající stav M 1:50

D.1.1.3 - SOUTISK SÍTÍ 1.NP - stávající stav M 1:50

D.1.1.4 - PŮDORYS 1.NP - nový stav M 1:50

D.1.1.5 - SCHÉMA EZS - nové instalace M 1:50

D.1.1.6 - SOUTISK SÍTÍ 1.NP - nový stav M 1:50

D.1.2 - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

D.2.1 - SADOVÉ ÚPRAVY

E - DOKLADOVÁ ČÁST

PLÁN BOZP